



USER INFORMATION

VERNEHANSKER

Kategorie II

PROTECTIVE GLOVES

Category II

DE Benutzerinformation

GB User information

IT Informazioni per l'utente

FR Information à l'attention des utilisateurs

ES Información de usuario

NL Gebruikersinformatie

DK Brugerinformation

NO Brukerinformasjon

FI Tietoa käyttäjälle

SE Användarinformation

TR Kullanıcı bilgisi

PL Informacja dla użytkownika

RO Informații pentru utilizatori

Glove series : 0-8-120-98

Description : Natural rubber coated machine knitted 100% Polyester

glove with an integral elasticated wrist

Safety Category : Category II

Glove Description:-

Breathable natural rubber coating, in combination with 100% polyester yarn designed to protect in medium cut hazard environments. Recommended for precise operations requiring maximum dexterity. Ideal for detailed assembly, light fabrication and small parts handling etc. Coating covers palm and up to finger tips, palm and fingers up to knuckle and palm, fingers and back palm. Not for use with liquids. Not for use with naked flames.

The glove provides good protection against cut, abrasion, tear and puncture on palm in dry handling conditions. Never use them when there is a risk of trapping by mobile machines parts.



The product is in compliance with the PPE Regulation (EU) 2016/425.

Glove pH 5.5 – 7 and dexterity level 5. Azo colorants were not detected when tested according to the regulation REACH 1907/2006 Annex XVII Entry number 43.

Mechanical test data in accordance with EN 388:2016

Mechanical test data	Result	Mechanical Property	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion resistance	Level 2	Abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	-
Cut resistance	Level 1	Cut (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Tear resistance	Level 3	Tear (Newton)	10	25	50	75	-
Puncture resistance	Level 1	Puncture (Newton)	20	60	100	150	-
TDM cut resistance	Level A	Cutting force (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

X means not tested.

For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

EN 388:2016



2 1 3 1 A

Test results are applicable to palm area of the glove

Tested in accordance with EN 388:2016, and
EN 420: 2003+A1:2009.

Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. Please consider Environmental Temperature, Atmospheric conditions, wind speed, Health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EUDC available at www.wenaas.com

Wenaas Workwear AS, Bruasetvegen 122, 6386 Måndalen, Norway

EU type examination carried out by : SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, NB# 2777

Latex Warning:“Natural rubber latex is known to be a possible cause of allergies in sensitised persons. If any allergic reaction should occur then medical advice should be obtained immediately.”

Marking:- Name of manufacturer, style, size, pictograms & CE mark

Storage:- Store dry and cool in its original packaging, sheltered from direct light.

Cleaning / Maintenance: Not recommended for washing. Gloves should not be left in contaminated condition if re-use is intended in which case gloves should be cleaned as far as possible provided no serious hazard exists, before removal from hand. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands. Clean contaminated gloves with suitable means. The performance characteristics of worn and cleaned gloves are likely to be different from the results shown above. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities.

Obsolescence:- When stored as recommended, will not change mechanical properties up to three years from the date of manufacture.

Available Sizes:-

Size*	S	M	L	XL	XXL
EN Hand Size as defined in EN 420:2003+A1:2009	7	8	9	10	11

The gloves are shorter than the minimum EN420 length requirement as they are designed to be stretched when donned”

Please note:- The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

DE Schutzhandschuhe / Kategorie II

Der vorliegende Handschuh entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der jeweiligen Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt. Konformitätserklärung / andere Dokumente: siehe www.wenaas.com

I	A: Abriebfestigkeit (0-4) B: Schnittfestigkeit (0-5) C: Weiterreißfestigkeit (0-4) D: Durchstichfestigkeit (0-4)	E: TDM Schnittfestigkeit ISO 13997:1999 (A-F) P: Schutz gegen Stoß (optional) Nur Handschuhe mit Markierung P bieten Schutz vor Stoß.
II	A: Begrenzte Flammenausbildung (0-4)* B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Wärme (0-4) D: Strahlungswärme (0-4)	E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Mengen flüssigen Metalls (0-4) * Nur Handschuhe mit mindestens Leistungsstufe 1 dürfen in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen. Produkte mit dem graphischen Symbol (1) EN 407 bieten keinen Flammenschutz. Nur Produkte mit dem graphischen Symbol (2) EN 407/ EN 12477 Type A/B haben eine Schutzstufe gegen Flammen.
III	A: Konvektive Kälte (0-4)* B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtheit (0-1)*	* Handschuhe mit Leistungsstufe 0 können bei Nässe ihre isolierende Eigenschaft verlieren. Informationen zu maximal zulässiger Exposition (z.B. Temperatur, Dauer) können beim Hersteller angefordert werden.
X: Prüfung nicht durchgeführt oder nicht zutreffend. 0: Der Handschuh fällt unter die Mindestleistungsstufe für die vorgegebene einzelne Gefahr.		
Je höher die Leistungsstufe desto höher der Schutzfaktor. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die ermittelten Leistungswerte auf Proben, die aus der Handfläche entnommen wurden. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider.		

Diese Benutzerinformation ist mit der spezifischen Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

Lagerung/Verfällzeit: Handschuhe in Originalverpackung kühl 5 - 25 °C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.). Eine bestimmungsgemäße Lagerung wird vorausgesetzt. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen.

Gebrauch: Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, atmosphärischen Bedingungen, Abrieb und Degradation von denen der Überprüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 (6.2) nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die TDM Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 (6.3) Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Handschuhe nicht in kontaminiertem Zustand belassen. Beim Anziehen des Handschuhs ist darauf zu achten, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber und trocken sind, die Handschuhgröße stimmt und der Handschuh an den Konturen und in den Fingerbeugen richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweißbildung den Handschuh ausziehen, vor dem erneuten Tragen trocken lassen und/oder je nach Zustand des Handschuhs entsorgen.

Reinigung / Desinfektion: Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise / Allergiker Hinweise: Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein. Weitere Informationen über die Leistung des Handschuhs oder zu Inhaltsstoffen können beim Hersteller angefordert werden.

Hinweis (Schweißhandschuhe): Derzeit gibt es kein genormtes Prüfverfahren für die Durchlässigkeit von UV-Strahlung von Handschuhmaterialien. Gegenwärtig werden jedoch Schutzhandschuhe für Schweißer so hergestellt, dass sie üblicherweise keine UV-Strahlung durchlassen.

Mit Lichtbogenschweißvorrichtungen ist es nicht möglich, alle Schweißspannung führenden Teile gegen betriebsbedingten Direktkontakt zu schützen. Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschlag, der durch defekte Geräte oder Berühren von spannungsführenden Teilen verursacht wird. Nässe, verschmutzte oder mit Schweiß vollgesogene Handschuhe haben einen verringerten elektrischen Widerstand, was das Risiko eines Stromschlags erhöht.

Bei Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

GB Protective gloves / category II

The present glove fulfils the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and – if it is marked with the UKCA Logo - PPE Regulation 2016/425 as retained in UK law and amended. The requirements of the harmonised standards are fulfilled in respect of the appropriate marking of the glove.

Declaration of conformity/other documents: see www.wenaas.com

I	A: Abrasion resistance (0-4) B: Blade cut resistance (0-5) C: Tear resistance (0-4) D: Puncture resistance (0-4)	E: TDM blade cut resistance ISO 13997:1999 (A-F) P: Protection against impacts (optional) Only gloves with a P marking provide protection against impacts.
II	A: Limited flame spread (0-4)* B: Contact heat (0-4) C: Convective heat (0-4) D: Radiant heat (0-4)	E: Small splashes of molten metal (0-4) F: Large quantity of molten metal (0-4) * Only gloves with at least quality level 1 may come into contact with an open flame. Products with the graphical symbol (1) EN 407 do not offer any protection against flames. Only products with the graphical symbol (2) EN 407/EN 12477 Type A/B are classified as having a protection level against flames.
III	A: Convective cold (0-4)* B: Contact cold (0-4) C: Water resistance (0-1)*	* Gloves of quality level 0 may lose their insulating properties if they become damp. Information on the maximum permissible exposure (e.g. temperature, duration) can be requested from the manufacturer.
X: Test not carried out or not applicable. 0: The glove falls below the minimum quality level for the specified individual hazard.		
The protection factor increases with the quality level. If not specified otherwise, the determined performance data relate to samples that have been taken from the palm. In the case of gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.		

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

Storage/shelf-life: Store gloves in their original packaging in a cool (5 - 25 °C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store them in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers, etc.). This assumes that the glove is stored in the prescribed manner. The actual expiry date during use cannot be specified generally because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.

Use: These gloves are intended for protection against medium risks. Use protective gloves only for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended conditions of use in the place of work in relation to temperature, atmospheric conditions, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN 388 (6.2) blade cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN 388 (6.3) TDM blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Do not leave gloves in a contaminated state. When pulling on a glove, ensure that both the glove and the hand are clean and dry, that the glove size is correct and that the glove sits correctly in the hand contours and around the finger bends. In the case of soiling/sweat, pull off the glove and allow to dry before putting it on again or, if the glove warrants it, dispose of it.

Cleaning/disinfection: It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.

Disposal: Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with the household waste.

Warnings/allergy notes: Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies.

Immediately seek medical advice in case of skin irritations or allergic reactions. Contact the manufacturer for more information on the performance of the gloves or the materials used in their manufacture.

Note (welding gloves): Currently there is no standardised test procedure for the UV transmittance of glove materials. However, the protective gloves for welders that are currently produced, normally block UV radiation.

Using arc welding safety devices, all parts carrying welding voltage are shielded from direct contact during operation. These gloves do not offer protection against electric shock caused by defective devices or by touching live parts. Gloves that are wet, dirty or soaked with sweat have a reduced electrical resistance, which increases the risk of electric shock.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

IT Guanti protettivi / categoria II

Questo guanto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425. I requisiti delle norme armonizzate vengono soddisfatti in base alla marcatura specifica del guanto.

Dichiarazione di conformità / altri documenti: vedere www.wenaas.com

I	A: Resistenza all'abrasione (0-4) B: Resistenza ai tagli (0-5) C: Resistenza alla lacerazione (0-4) D: Resistenza alla perforazione (0-4)	E: Resistenza ai tagli TDM ISO 13997:1999 (A-F) P: Protezione contro gli urti (opzionale) Solo guanti con marcatura P offrono protezione dagli urti.
II	A: Propagazione limitata della fiamma (0-4)* B: Calore da contatto (0-4) C: Calore convettivo (0-4) D: Calore radiante (0-4)	E: Piccoli spruzzi di metallo fuso (0-4) F: Grandi quantità di metallo liquido (0-4) * Possono entrare a contatto con fiamme libere solo i guanti che presentano come minimo il livello di prestazione 1. I prodotti con il simbolo grafico (1) EN 407 non forniscono protezione contro le fiamme. Solo i prodotti con il simbolo grafico (2) EN 407/ EN 12477 tipo A/B hanno un grado di protezione contro le fiamme.
III	A: Freddo convettivo (0-4)* B: Freddo da contatto (0-4) C: Resistenza alla penetrazione dell'acqua (0-1)*	* 1 guanti con livello di prestazione 0 possono perdere la loro proprietà isolante in presenza di umidità. Per informazioni sull'esposizione massima consentita (per es. temperatura, durata) rivolgersi al produttore.
X: Controllo non eseguito oppure non applicabile. 0: Il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione minimo per il rischio singolo specificato		
Più alto il livello di prestazione, più alto il fattore di protezione. Salvo diversamente indicato, i valori di prestazione calcolati fanno riferimento a campioni prelevati dal palmo della mano. Nei guanti con due o più strati, la classificazione complessiva non rispetcia necessariamente la prestazione dello strato più esterno.		

La presente informazione per l'utente deve essere utilizzata congiuntamente alle informazioni specifiche del prodotto allegate alla confezione.

Conservazione/data di scadenza: Conservare i guanti nella loro confezione originale, in luogo fresco (5 - 25 °C) e asciutto, senza appoggiarli sopra ulteriori carichi, tenendoli in particolare lontano dalla luce diretta del sole. Non stoccarli nei pressi di fonti di ozono (p. es. stampanti e fotocopiatrici laser). Conservare il prodotto in modo conforme. La data di scadenza effettiva in uso non può essere indicata in modo approssimativo in quanto dipende dalle condizioni quadro presenti in sede applicativa. Si dovrà tuttavia effettuare una valutazione del rischio individualizzata nel caso singolo.

Uso: Questi guanti sono progettati per proteggere da rischi medi. Utilizzare sempre guanti protettivi della misura corretta per il solo settore di applicazione previsto. Effettuare una verifica/valutazione del rischio per accertarsi che i guanti siano idonei per l'utilizzo previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della certificazione in funzione di temperatura, condizioni atmosferiche, usura e degradazione. Qualora sia indicata una protezione dagli urti, l'ambito di protezione non è applicabile alle dita. Se si verifica uno smussamento durante la prova di resistenza ai tagli, i risultati di detta prova condotta in conformità alla norma EN 388 (6.2) sono da intendersi come puramente indicativi, mentre la prova di resistenza ai tagli TDM condotta in conformità alla norma EN 388 (6.3) fornisce risultati di riferimento relativamente alla prestazione. Prima dell'uso, controllare se i guanti presentano anomalie come fori, crepe o altri difetti, come p. es. scolorimento. I guanti danneggiati non devono mai essere usati. Non lasciare i guanti in uno stato di contaminazione. Quando si indossa il guanto, devono essere puliti e asciutti sia il guanto che la mano, la taglia del guanto deve essere quella giusta e il guanto deve aderire bene al contorno della mano e alle pieghe delle dita. Se il guanto si sporca / fa sudare, togliere il guanto, farlo asciugare prima di indossarlo nuovamente e/o smaltirlo a seconda dello stato.

Pulizia / disinfezione: Una pulizia/disinfezione non è prevista per questi guanti e ha luogo sotto la propria responsabilità.

Smaltimento: I guanti usati devono essere smaltiti conformemente alle prescrizioni di smaltimento dei rifiuti e alle prescrizioni delle autorità locali.

Avvertenze / indicazioni per allergici: Non indossare guanti in prossimità di parti di macchine rotanti (lame di seghe, trapani, ecc.). C'è il pericolo di essere trascinati! Alcuni modelli di guanti contengono lattice naturale e possono causare reazioni allergiche in soggetti allergici. In caso di irritazioni cutanee o di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al medico. Maggiori informazioni sulla prestazione del guanto o sui materiali utilizzati possono essere richieste al produttore.

Indicazioni (guanti per saldatura): Al momento non esiste un metodo di prova standardizzato per la permeabilità delle radiazioni UV dei materiali per guanti. Tuttavia attualmente i guanti per saldatura vengono prodotti in maniera tale da non lasciar filtrare i raggi ultravioletti.

Con le apparecchiature per la saldatura ad arco non è possibile proteggere tutti i componenti principali, sottoposti a corrente di saldatura, dal contatto diretto durante il funzionamento. Questi guanti non offrono alcuna protezione contro la folgorazione che può essere causata da apparati difettosi o dal contatto con i componenti sotto tensione. Guanti umidi, sporchi o sudati presentano scarsa resistenza al passaggio di cariche elettriche, fattore che aumenta il rischio di folgorazione.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es. per la saldatura WIG. Per i restanti metodi di saldatura si consigliano guanti del modello A.

FR Gants de protection / Catégorie II

Ce gant est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Les exigences des normes harmonisées sont satisfaites conformément au marquage correspondant du gant.

Déclaration de conformité / autres documents : voir www.wenaas.com

I	A: Résistance à l'abrasion (0-4) B: Résistance à la coupe (0-5) C: Résistance à la déchirure (0-4) D: Résistance à la perforation (0-4)	E: Résistance à la coupe TDM ISO 13997:1999 (A-F) P : Protection contre les chocs (en option) Seuls les gants avec le marquage P offrent une protection contre les chocs.
II	A: Formation de flamme limitée (0-4)* B: Chaleur de contact (0-4) C: Chaleur de convection (0-4) D: Chaleur rayonnante (0-4)	E: Petites éclaboussures de métal en fusion (0-4) F: Grandes quantités de métal en fusion (0-4) * Seuls les gants ayant au moins le niveau de performance 1 peuvent entrer en contact avec une flamme ouverte. Les produits portant le symbole graphique (1) EN 407 n'offrent pas de protection contre les flammes. Seuls les produits portant le symbole graphique (2) EN 407/ EN 12477 type A/B ont un niveau de protection contre les flammes.
III	A: Froid de convection (0-4)* B: Froid de contact (0-4) C: Étançhèité à l'eau (0-1)*	* Les gants de niveau de performance 0 peuvent perdre leur caractéristique isolante en présence d'humidité. Les informations à propos de l'exposition maximale admissible (p. ex. température, durée) sont disponibles auprès du fabricant.
X: Contrôle non effectué ou non applicable. 0: Le gant est soumis au niveau de performance minimal pour le danger unique prescrit.		
Plus le niveau de performance augmente, plus le facteur de protection est élevé. Sauf indications contraires, les valeurs des caractéristiques se réfèrent à des échantillons qui ont été prélevés au niveau de la paume de la main. Pour les gants comportant deux couches ou plus, la note globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.		

Ces informations à l'attention des utilisateurs doivent être utilisées en lien avec l'information produit jointe à l'emballage.

Stockage/durée limite d'utilisation : Conserver les gants dans leur emballage d'origine dans un endroit frais (entre 5 et 25°C) et sec, sans les soumettre à aucun poids. Les protéger de la lumière directe du soleil et des flammes. Ne pas les stocker à proximité de sources d'ozone (p. ex. imprimantes laser, photocopieuses laser etc.). Étant donné que la durée limite d'utilisation effective dépend des conditions d'utilisation, il est impossible de l'indiquer pour toutes les applications. Une évaluation des risques doit être effectuée dans chaque cas individuel.

Utilisation : Ces gants sont conçus pour protéger des risques moyens. Utiliser toujours des gants de protection de taille adéquate, dans le respect de l'usage prévu. Procéder à un contrôle / évaluation des risques afin de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation prévue. En effet, les conditions réelles du poste de travail peuvent différer de celles de l'examen de type en fonction de la température, des conditions atmosphériques, de l'usure et de la dégradation. Si une protection contre les chocs est indiquée, la zone de protection n'est pas valable pour les doigts. À l'appariation de l'affaiblissement de la fibre durant le contrôle de résistance à la coupe, les résultats du contrôle de résistance à la coupe selon EN 388 (6.2) doivent être considérés comme des valeurs indicatives, alors que le contrôle de résistance à la coupe TDM selon EN 388 (6.3) fournit quant à lui les résultats servant de référence pour la performance. Avant d'utiliser les gants, vérifier qu'ils ne soient pas troués, déchirés ou qu'ils ne présentent pas de défauts de décoloration. N'utiliser en aucun cas des gants endommagés. Ne pas laisser pas les gants dans un état contaminé. Lorsque vous mettez le gant, assurez-vous que le gant est à la main et propres et secs, que la taille du gant est correcte et que le gant s'adapte correctement aux contours et aux creux des doigts. S'il est souillé / couvert de sauer, retirez le gant, laissez-le sécher avant de le porter à nouveau et/ou jetez-le selon état.

Nettoyage / désinfection : Aucun nettoyage / aucune désinfection n'est prévu(e) pour ces gants. Si l'utilisateur décide de procéder à un nettoyage ou à une désinfection cela relève de sa responsabilité.

Élimination : Les gants usagés doivent être éliminés conformément à la réglementation en matière d'élimination et à la réglementation de l'autorité locale. Les gants inutilisés peuvent être jetés aux ordures ménagères.

Avertissements / remarques à l'attention des personnes allergiques : Ne pas porter des gants près d'éléments de machine en rotation (lames de scie, forets, etc.). Il y a un risque de happement ! Certains modèles de gants contiennent du latex naturel et peuvent causer des réactions chez les personnes allergiques. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, veuillez immédiatement contacter un médecin. De plus amples informations sur les performances ou les composants des gants peuvent être demandées au fabricant.

Remarque (gants de soudeurs) : À ce jour, il n'existe aucun procédé normalisé permettant de contrôler la perméabilité aux rayons UV des matériaux utilisés pour la fabrication des gants. Cependant, tels qu'ils sont fabriqués à ce jour, les gants de protection pour soudeurs sont généralement imperméables aux rayons UV.

Les dispositifs de soudage à l'arc ne permettent pas de protéger l'ensemble des pièces constitutives de tension de soudage contre tout contact direct dû à des raisons de service. Ces gants ne protègent pas des décharges électriques occasionnées par des appareils défectueux ou dues à un contact avec des pièces sous tension. Les gants mouillés, sales ou imbibés de sueur présentent une résistance électrique réduite, augmentant ainsi le risque de décharge électrique.

Pour ce qui est des gants conformes à la norme EN 12477, nous recommandons le modèle B lorsqu'un haut degré de dextérité est demandé, comme c'est par exemple le cas pour le soudage TIG. Pour les autres procédés de soudage, il est recommandé d'utiliser des gants de modèle A.

(ES) Guantes de protección / categoria II

Estos guantes cumplen los requisitos del reglamento (UE) 2016/425. Los requisitos de las normas armonizadas se cumplen de acuerdo con la identificación respectiva de los guantes.
Declaración de conformidad/otros documentos: véase www.wenaas.com

I	A: Resistencia a la abrasión (0-4) B: Resistencia al corte (0-5) C: Resistencia al desgarrado progresivo (0-4) D: Resistencia a la perforación (0-4)	E: Resistencia al corte TDM ISO 13997:1999 (A-F) P: Impacto/beschermer (optioneel) Alleen handschoenen met marking P bieden bescherming tegen impact. D: Doorsteekweerstand (0-4)
II	A: Formación limitada de llama (0-4)* B: Calor por contacto (0-4) C: Calor por convección (0-4) D: Calor radiante (0-4)	E: salpicaduras pequeñas de metal fundido (0-4) F: grandes cantidades de metal líquido (0-4) * Solo los guantes con al menos un nivel de eficacia 1 pueden entrar en contacto con una llama abierta. Los productos con el símbolo gráfico (1) EN 407 no brindan protección frente a llamas. Solo los productos con el símbolo gráfico (2) EN 407/EN 12477 tipo A/B tienen un nivel de protección frente a llamas. D: calor radiante (0-4)
III	A: frío convectivo (0-4)* B: Frío por contacto (0-4) C: Impermeabilidad al agua (0-1)*	E: Handschoenen met capaciteitsniveau 0 kunnen in vochtige omstandigheden hun isolerende eigenschappen verliezen. Informatie over maximaal toegestane blootstelling (bijv. temperatuur, duur) kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden. * Los guantes con nivel de eficacia 0 pueden perder sus propiedades aislantes en condiciones húmedas. Es posible solicitar al fabricante información sobre la máxima exposición permitida (p. ej. temperatura, duración).
X: Comprobación no realizada o no aplicable.		
Ø: Los guantes entran dentro del nivel de eficacia mínimo para el riesgo individual preestablecido.		
Cuanto mayor sea el nivel de eficacia, tanto mayor es el factor de protección. Siempre que no se indique otra cosa, los valores de eficacia determinados se refieren a muestras extraídas de la palma de la mano. En guantes con dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente la eficacia de la capa más externa.		
Esta información de usuario ha de usarse junto con la información específica de producto que se adjunta con el embalaje.		

Almacenamiento/vida útil: Los guantes han de guardarse en su embalaje original en condiciones frescas (5-25°C) y secas, sin carga de peso adicional y sobre todo protegidos de la luz solar directa. No guardar los guantes cerca de fuentes de ozono (p. ej. impresoras o copiadoras láser, etc.). Se presupone un almacenamiento conforme a las instrucciones del fabricante. Los guantes no pueden utilizarse si el fabricante indica que el uso no puede indicarse globalmente. **Gebruik:** Breuk veiligheidshandschoenen enkel voor het bestemde doel, en gebruik depends de las condiciones marco en su utilización. Sea como fuere, se ha de realizar una evaluación de riesgos en casos individuales. **Uso:** Estos guantes se han concebido para la protección contra riesgos medios. Los guantes de protección han de utilizarse siempre y solamente para el ámbito de aplicación previsto y con el tamaño correcto. Se ha de realizar una verificación/evaluación de riesgo para garantizar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, pues las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las condiciones de prueba de tipo en función de la temperatura, condiciones atmosféricas, abrasión y degradación. Si se indica una limitación contra golpes, el ámbito de protección no se aplica a los dedos. Si se produce embolamiento durante la prueba de resistencia al corte, los resultados de dicha prueba según EN 388 (6.2) solo han de entenderse como indicaciones, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM según EN 388 (6.3) proporciona resultados de referencia sobre eficacia. Antes de su utilización, los guantes han de verificarse en cuanto a fallos, como agujeros, roturas u otros defectos (p. ej. decoloración). Los guantes dañados no deben utilizarse en ningún caso. No dejar los guantes en estado contaminado. Al ponerse los guantes hay que asegurarse de que tanto el guante como la mano estén limpios y secos, que la talla de guante sea la correcta y que el guante quede bien ajustado en los contornos y en los nudillos. Si hay suciedad en los guantes o si se sueda, hay que secarse los guantes, dejarlos secar antes de volver a ponerse/los o eliminarlos, según el estado del guante. **Limpieza / desinfección:** Para estos guantes no se ha previsto ningún tipo de limpieza/desinfección, lo cual quedaría dentro de la responsabilidad propia. **Eliminación:** Los guantes usados han de eliminarse de acuerdo con la normativa sobre eliminación de residuos y prescripciones de autoridades locales. Se puede hacer una eliminación de los guantes sin usar con la basura doméstica. **Indicaciones de advertencia y para personas alérgicas:** No usar guantes en la zona de piezas de máquina giratorias (hojas de sierra, brocas, etc.). ¡Existe riesgo de arrastre! Algunos modelos de guantes contienen látex natural y pueden provocar reacciones en personas alérgicas. En caso de irritaciones de piel o reacciones alérgicas, consulte a un médico de inmediato. Para obtener información sobre la eficacia de los guantes o las sustancias contenidas, contactar con el fabricante. **Indicación (guantes para soldadores):** Actualmente no existe un procedimiento de comprobación normalizado para la penetración de radiación ultravioleta en materiales de guantes. Sin embargo, es posible probar guantes de protección para soldadores de forma que no dejen pasar ninguna radiación ultravioleta.

Con dispositivos de soldadura por arco eléctrico no es posible proteger todas las piezas bajo tensión de soldadura contra contacto directo condicionado por el servicio. Estos guantes no ofrecen ninguna protección contra descarga eléctrica provocada por aparatos defectuosos o bajo tensión. Los guantes no deben utilizarse en situaciones, sucesos o empados en sudor tienen una resistencia eléctrica reducida, lo cual aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Para guantes según EN 12477 se recomienda la versión B si se requiere un alto nivel de protección y la versión A si se requiere un nivel de protección medio. Para los demás procedimientos de soldadura se recomiendan guantes de la versión A.

(NL) Veiligheidshandschoenen / categorie II

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Richtlijn (EG) 2016/425. De markeringen op de handschoenen geven aan dat aan de vereisten van de geharmoniseerde normen is voldaan.
Conformiteitsverklaring / andere documenten: zie www.wenaas.com

I	A: Slijtsterkte (0-4) B: Snijweerstand (0-5) C: Scheurweerstand (0-4) D: Doorsteekweerstand (0-4)	E: TDM snijweerstand ISO 13997:1999 (A-F) P: Impactbescherming (optioneel) Alleen handschoenen met marking P bieden bescherming tegen impact. D: Doorsteekweerstand (0-4)
II	A: Beperkte vlamvorming (0-4)* B: Contactwarmte (0-4) C: Convectieve warmte (0-4) D: Stralingswarmte (0-4)	E: Kleine spetteren van gesmolten metaal (0-4) F: Grote hoeveelheden vloeibaar metaal (0-4) * Alleen handschoenen met ten minste een prestatieniveau 1 mogen in contact komen met een open vlam. Producten met het grafische symbool (1) EN 407 bieden geen bescherming tegen vlammen. Alleen producten met het grafische symbool (2) EN 407/EN 12477 type A/B hebben een beschermingsniveau tegen vlammen.
III	A: Convectieve koude (0-4)* B: Contactkoude (0-4) C: Waterdichtheid (0-1)*	E: Handschoenen met capaciteitsniveau 0 kunnen in vochtige omstandigheden hun isolerende eigenschappen verliezen. Informatie over maximaal toegestane blootstelling (bijv. temperatuur, duur) kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden. * Los guantes con nivel de eficacia 0 pueden perder sus propiedades aislantes en condiciones húmedas. Es posible solicitar al fabricante información sobre la máxima exposición permitida (p. ej. temperatura, duración).
X: Controle niet uitgevoerd of niet van toepassing.		
Ø: De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar.		
Hoe hoger het capaciteitsniveau des te hoger de beschermingsfactor. Tenzij anders vermeld, hebben de vastgestelde vermogenswaarden betrekking op monsters van de handpalm. Bij handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de totale classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag.		

Deze gebruikersinformatie dient samen met de specifieke productinformatie uit de verpakking te worden gebruikt. **Opslag/houdbarheid:** Bewaar de handschoenen in de originele verpakking op een koel en droge plaats van 5- 25°C, zonder extra gewicht en bescherm ze vooral tegen direct zonlicht. Niet in de buurt van ozonbronnen (bijv. lasersprinters, -kopiëerapparaten, enz.) Opslag onder de opgegeven omstandigheden is een absolute vereiste. De reële maximale levensduur in gebruik kan niet algemeen worden opgegeven, omdat die afhankelijk is van de omstandigheden bij gebruik. Er moet in elk geval een individuele risico-evaluatie per afzonderlijk gebruik worden uitgevoerd. **Gebruik:** Deze handschoenen zijn ontworpen ter bescherming tegen middelzware risico's. Gebruik veiligheidshandschoenen enkel voor het bestemde doel, en gebruik depends de las condiciones marco en su utilización. Sea como fuere, se ha de realizar una evaluación de riesgos en casos individuales. **Uso:** Estos guantes se han concebido para la protección contra riesgos medios. Los guantes de protección han de utilizarse siempre y solamente para el ámbito de aplicación previsto y con el tamaño correcto. Se ha de realizar una verificación/evaluación de riesgo para garantizar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, pues las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las condiciones de prueba de tipo en función de la temperatura, condiciones atmosféricas, abrasión y degradación. Si se indica una limitación contra golpes, el ámbito de protección no se aplica a los dedos. Si se produce embolamiento durante la prueba de resistencia al corte, los resultados de dicha prueba según EN 388 (6.2) solo han de entenderse como indicaciones, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM según EN 388 (6.3) proporciona resultados de referencia sobre eficacia. Antes de su utilización, los guantes han de verificarse en cuanto a fallos, como agujeros, roturas u otros defectos (p. ej. decoloración). Los guantes dañados no deben utilizarse en ningún caso. No dejar los guantes en estado contaminado. Al ponerse los guantes hay que asegurarse de que tanto el guante como la mano estén limpios y secos, que la talla de guante sea la correcta y que el guante quede bien ajustado en los contornos y en los nudillos. Si hay suciedad en los guantes o si se sueda, hay que secarse los guantes, dejarlos secar antes de volver a ponerse/los o eliminarlos, según el estado del guante. **Limpieza / desinfección:** Para estos guantes no se ha previsto ningún tipo de limpieza/desinfección, lo cual quedaría dentro de la responsabilidad propia. **Eliminación:** Los guantes usados han de eliminarse de acuerdo con la normativa sobre eliminación de residuos y prescripciones de autoridades locales. Se puede hacer una eliminación de los guantes sin usar con la basura doméstica. **Indicaciones de advertencia y para personas alérgicas:** No usar guantes en la zona de piezas de máquina giratorias (hojas de sierra, brocas, etc.). ¡Existe riesgo de arrastre! Algunos modelos de guantes contienen látex natural y pueden provocar reacciones en personas alérgicas. En caso de irritaciones de piel o reacciones alérgicas, consulte a un médico de inmediato. Para obtener información sobre la eficacia de los guantes o las sustancias contenidas, contactar con el fabricante. **Indicación (guantes para soldadores):** Actualmente no existe un procedimiento de comprobación normalizado para la penetración de radiación ultravioleta en materiales de guantes. Sin embargo, es posible probar guantes de protección para soldadores de forma que no dejen pasar ninguna radiación ultravioleta.

Con dispositivos de soldadura por arco eléctrico no es posible proteger todas las piezas bajo tensión de soldadura contra contacto directo condicionado por el servicio. Estos guantes no ofrecen ninguna protección contra descarga eléctrica provocada por aparatos defectuosos o bajo tensión. Los guantes no deben utilizarse en situaciones, sucesos o empados en sudor tienen una resistencia eléctrica reducida, lo cual aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Para guantes según EN 12477 se recomienda la versión B si se requiere un alto nivel de protección y la versión A si se requiere un nivel de protección medio. Para los demás procedimientos de soldadura se recomiendan guantes de la versión A.

(DK) Beskyttelshandskder / kategori II

Denne handske opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425. Kravene i de harmoniserede standarder opfylder tilsvarende den pågældende markering i handsken.
Konformitetserklæring / andre dokumenter: se www.wenaas.com

I	A: Sildstyrke (0-4) B: Snitstyrke (0-5) C: Rivstyrke (0-4) D: Pukteringsfærdighed (0-4)	E: TDM-snitstyrke ISO 13997:1999 (A-F) P: Beskyttelse mod slag og stød (ekstrastrykt) Bare handske med markering P byr på beskyttelse mod stød. D: Pukteringsfærdighed (0-4)
II	A: Begrænset flammendannelse (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Varmeløsende varme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4)	E: Små dråber af smeltet metal (0-4) F: Store mængder af flydende metal (0-4) * Kun handske med mindst ydelsesniveau 1 må komme i kontakt med åben ild. Produkter med det grafiske symbol (1) EN 407 giver ingen brandhæmning. Kun produkter med det grafiske symbolet (2) EN 407/EN 12477 type A/B har et beskyttelsesniveau mod flammer.
III	A: Kuldeisolering (0-4)* B: Kontaktkulde (0-4) C: Vandgenembrængning (0-1)*	E: Handske med ydelsesniveau 0 kan miste deres isolerende egenskaber ved våde betingelser. Information om maksimalt tilladt eksponering (f. eks. temperatur, varighed) kan findes hos producenten.
X: Test ikke udført eller ikke relevant.		
Ø: Disse handske falder under minimumsydelsesniveauet for de fastsatte enkelte risici.		
Jo højere ydelsesniveau desto højere er beskyttelsesfaktoren. Medmindre andet er angivet, refererer de beregnede ydelsesværdier til prøver taget fra håndflader. For handske med to eller flere lag gjenstår totalklassificeringen ikke ubetinget styrken og egenskaberne af det yderste lag.		

Denne brugerinformation skal bruges sammen med den i emballagen vedlagte specifikke produktinformation. **Opbevaring/holdbarhed:** Opbevar handskerne tørt og køligt ved 5-25°C i den originale emballage uden yderligere belastning, og beskyt dem især mod direkte sollys. Pår ikke opbevares i nærheden af ozonkilder (f. eks. laserprintere, kopiapparat etc. En formålsbestemt opbevaring forudsætter. Den faktiske holdbarhed i brug kan ikke angives generelt, da denne er afhængig af betingelserne under brugen. Der skal i alle tilfælde foretages en individuel risikovurdering i det enkelte tilfælde. **Anvendelse:** Disse handske er beregnet til beskyttelse mod moderate risici. Anvend altid kun beskyttelshandsker til det tiltenkte anvendelsesområde og i den rigtige størrelse. Der skal foretages en kontrol/risikovurdering for at sikre, at betingelserne er egnet til den anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra dem ved typeafprøvningen afhængigt af temperatur, atmosfæriske forhold, slid og nedbrydning. Hvis der er angivet en beskyttelse mod stød, gælder beskyttelsesområdet ikke for fingrene. Opstår der slid under snitstyrketesten, skal resultatene fra denne test iht. EN 388 (6.2) kun ses som henvisninger, hvorimod TDM-testen iht. EN 388 (6.3) giver referenceresultater vedrørende ydelsen. Inden brugen skal handskerne kontrolleres for enhver form for fejl, såsom huller, revner eller andre mangler, som f. eks. misfarvning. Anvend under ingen omstændigheder fejlbefærdede handske. Efterlad aldrig handske i en kontamineret tilstand. Når handskerne trækkes på, skal sørges for, at både handsken og hånden er rene og tørre, handskestrængen stemmer og handsken sidder rigtig i konturen og i fingerbøjningen. Ved tilsudsning/sveddannelse skal handskerne trækkes af og lægges tørre, før de bæres igen. Hvis handskerne tilfældet er forringet, skal de borts af. **Rengøring / desinfektion:** En rengøring/desinfektion er ikke forudsat og må bare gøres på eget ansvar.

Advarsler / desinfektion: Reinen / desinfektioner is voor deze handschoenen niet voorzien, en wordt onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. **Afvoer:** Gebruikte handschoenen moeten overeenkomstig de afvoervoorschriften voor vervuiling en de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. Ongebruikte handschoenen i.v.m. allergie: Het draag binnen het bereik van draaiende machinedelen (zaagbladen, boren etc.) geen handschoenen. Er bestaat gevaar voor meegename handbesmetting op de draaiende delen van de natuurlijke latex, en kunnen bij mensen met een allergie een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg bij huidirritaties of allergische reacties onmiddellijk een arts. Meer informatie over de prestaties van de handschoen of de bestanden kunnen bij de fabrikant worden aangevraagd.

Opmerking (lashandschoenen): Er is momenteel geen gestandaardiseerde controleproces voor de doortranchtheid van UV-straling van handschoenenmateriaal. Op dit moment zijn er echter beschermende veiligheidshandschoenen zo gemaakt, dat ze normaliter geen UV-straling doorlaten.

Bij booglasapparatuur is het niet mogelijk om de bescherming van alle onder lassungspanning staande contact bij het werken te beschermen. Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken die veroorzaakt wordt door defecte apparatuur of contact met onder spanning staande delen. Våde, snavsele eller svejdnegnemvædte handske har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lybsvæveelsenindretninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der fører svejssespænding mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handske yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsele eller svejdnegnemvædte handske har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lybsvæveelsenindretninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der fører svejssespænding mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handske yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsele eller svejdnegnemvædte handske har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lybsvæveelsenindretninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der fører svejssespænding mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handske yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsele eller svejdnegnemvædte handske har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Ved handske iht. EN 12477 anbefales type B, hvis der kræves stor fingerfærdighed. I.eks. ved Tig-svejsning. For de andre svejsemetode anbefales type A handske.

(NO) Vernehandsker / kategori II

Den foreliggende handsken oppfyller kravene i den forordningen (EU) 2016/425. Kravene til de harmoniserede standarder oppfylles tilsvarende den pågældende markering av handsken.
Konformitetserklæring / andre dokumenter: se www.wenaas.com

I	A: Sliktåmotstand (0-4) B: Snittstyrke mot skjæreffekter (0-5) C: Rivemotstand (0-4) D: Pukteringsfærdighet (0-4)	E: Motstand mot kutting med skarpe gjenstander ISO 13997:1999 (A-F) P: Beskyttelse mot slag og støt (ekstrastrykt) Bare handske med markering P byr på beskyttelse mot støt. D: Pukteringsfærdighet (0-4)
II	A: Begrenset flammespredning (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Konveksjonsvarme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4)	E: Småsprus fra smeltet metall (0-4) F: Store mengder flytende metall (0-4) * Bare handske med minst kvalitetsnivå 1 bør komme i kontakt med åpen ild. Produkter med det grafiske symbolet (1) EN 407 gir ikke brandhæmning. Kun produkter med det grafiske symbolet (2) EN 407/EN 12477 type A/B har flammebeskyttelse.
III	A: Konveksjonskulde (0-4)* B: Kontaktkulde (0-4) C: Vanntetthet (0-1)*	E: Handske med kvalitetsnivå 0 kan miste deres isolerende egenskaper ved våte betingelser. Information om maksimalt tillatt eksponering (f.eks. temperatur, varighet) kan du få ved forespørsel til produsent.
X: Kontroll ikke gjennomført eller ikke aktuell.		
Ø: Handsken faller under minimumskvalitetsnivået for den angitte, enkelte faren.		
Jo høyere kvalitetsnivå desto høyere beskyttelsesfaktor. Hvis det ikke er angitt noe annet, beror de målte ytelsesverdiene på prøver som er tatt fra håndflatene. For handske med to eller flere lag gjenspeiler totalklassifiseringen ikke ubetinget ytelsen til det ytterste laget.		

Denne bruker informasjonen skal brukes med den spesifikke produktinformasjonen som følger med i pakken. **Lagring/utløpsdato:** Handske i originalemballasjen må lagres kjølig ved 5–25 °C og tørt uten ekstra vektbelastning og beskyttelse mot direkte sollys. Lagre ikke i nærheten av ozonkilder (f.eks. laserskriver, kopieringsmaskin etc.). Den faktiske utløpsdato i bruk kan ikke angis generelt ettersom den avhenger av rammebetingelsene for bruk. Man skal uansett foreta en individuell risikovurdering i enkelttilfelle. **Bruk:** Disse handskene er beregnet til beskyttelse mot moderate farer. Vernehandskene må bare brukes til det tiltenkte bruksområdet og i riktig størrelse. Foreta en kontroll/risikobedømming måste gøres for at avgjøre om handskarna passer for den avsedde anvendningen, eftersom forutsetningarna på arbeidsplatsen gällande temperatur, atmosfärska förhållanden, nötning och nedbrytning kan avvika från typprovnngens. Om stötskydd anges gäller skyddet inte fingrarna. Om avstumpning inträffar under skärsmåttstadsprovnngen gäller resultatet för skärsmåttstadsdghetstestningen inte. EN 388 (6.2) berar förstås om informasjon, men testningen av mekanisk beskyttelse iht. EN 388 (6.3) visar till referansresultat mht. ytslen. För bruk på handskene kontrolleras för eventuella fel som f.eks. hull, rifter eller andre mangler som f.eks. misfärgning. Bruk aldrig handske som er skadet. Skadade handske får under inga omständigheter användas. Låt inte handskarna vara förorenade. Se till att både händer och handskar är rena innan du tar på dig dem, att du har rätt handskestørrelse og att handskarna sitter korrekt på händerna og över fingerleddena. Ta av dig handsken om den blir smutsig eller sveitig. Låt den torka innan du tar på den igen och/eller kassera den beroende på handskens skick.

Rengjøring / desinfeksjon: En rengjøring/desinfeksjon er ikke forutsatt og må bare gøres på eget ansvar. **Advarsler/ allergiinformasjon:** Använd inte handskar i områden där det förekommer rotterande maskindelar (sågblad, borrar etc.). Risk för indragning! Vissa maskindelar innehåller naturlatex och kan utlösa allergiska reaktioner på allergiker. Konsultera områdesläkare vid hudirritationer eller allergiska reaktioner. Mer information om handskarnas prestanda och vad de innehåller kan erhållas från tillverkaren. **Observera (svetshandskar):** För närvarande finns inget standardiserat kontrollprocess för genomgåendeheten för UV-strålning av handskematerialet. I nuläget tillverkas skyddshandskar för svetsare på ett sådant sätt att de normalt inte släpper igenom någon UV-strålning.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

(FI) Suojakäsineet / kategori II

Nämä käsineet vastaavat EU-asetuksen 2016/425 vaatimuksia. Yhdennäksistettujen standardien vaatimukset täyttyvät käsineissä olevan merkinnän mukaisesti.

Vaatumusten mukaisuuksuavakuutus ma astui asiantarj. ks. www.wenaas.com

I	A: Siltäjämotstand (0-4) B: Snittstyrke mot skjæreffekter (0-5) C: Rivemotstand (0-4) D: Pukteringsfærdighet (0-4)	E: TDM-villontestånd ISO 13997:1999 (A-F) P: Beskyttelse mot slag og stød (ekstrastrykt) Bare handske med markering P byr på beskyttelse mot støt. D: Pukteringsfærdighet (0-4)
II	A: Begrænset flammespredning (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Konveksjonsvarme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4)	E: Små sprus fra smeltet metall (0-4) F: Store mengder flytende metall (0-4) * Bare handske med minst kvalitetsnivå 1 bør komme i kontakt med åpen ild. Produkter med det grafiske symbolet (1) EN 407 gir ikke brandhæmning. Kun produkter med det grafiske symbolet (2) EN 407/EN 12477 type A/B har flammeskytelse.
III	A: Konvektivt kyla (0-4)* B: Kontaktkyla (0-4) C: Vattenttthet (0-1)*	E: Handskar med kvalitetsnivå 0 kan förlora sina isolerende egenskaper ved våte. Information gällande maximalt tillått exponering (t.ex. temperatur, varaktighet) kan beställas från tillverkaren.
X: Kontroll inte utförd, eller inte tillämplig		
Ø: Handskarna tillhör den lägsta prestandaklassen för avgiven, enskild fara		
Jo høyere prestandaklass desto høgre skyddsfaktor. Om inget annet angitt gjelder fasttållsta prestandaværdier prøve tagna på handskarnas handflatia. Om handskarna har två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis det yttersta lagrets prestanda.		

Denne bruker informasjonen skal anvendes tilslissammen med den specifikke produktinformasjonen som ligger i förpackningen. **Lagring/hållbarhetstid:** Lagra handskarna svalt i 5–25 °C och torrt i originalförpackningen utan extra viktbelastning och skydda dem i synnerhet mot direkt solstrålning. Förvara dem inte i närheten av ozonkällor (t.ex. laserskrivare, laserkopiatorer etc.). Den faktiska hållbarheten i bruk kan inte anges generellt eftersom den avhänger av rammebetingelsene for bruk. Man skal uansett foreta en individuell risikobedømming med hensyn til de aktuelle förhållanden.

Användning: Handskarna är avsedda att skydda mot medelhöga risker. Använd endast handskarna för avsett användningsområde och av rätt storlek. En kontroll/risikobedømming måste göras för att avgöra om handskarna passar för den avsedda användningen, eftersom förutsetningarna på arbetsplatsen gällande temperatur, atmosfärska förhållanden, nötning och nedbrytning kan avvika från typprovnngens. Om stötskydd anges gäller skyddet inte fingrarna. Om avstumpning inträffar under skärsmåttstadsprovnngen gäller resultatet från skärsmåttstadsprovnngen enligt EN 388 (6.2) endast som information, medan skärsmåttstadsprovnngen enligt EN 388 (6.3) ger referensresultat gällande prestanda. Handskarna måste kontrolleras avseende eventuell fel som hål, sprickor och andra brister som t.ex. misfärgning innan de ska användas. Skadade handske får under inga omständigheter användas. Låt inte handskarna vara förorenade. Se till att både händer och handskar är rena innan du tar på dig dem, att du har rätt handskestørrelse og att handskarna sitter korrekt på händerna og över fingerleddena. Ta av dig handsken om den blir smutsig eller sveitig. Låt den torka innan du tar på den igen och/eller kassera den beroende på handskens skick.

Rengöring / desinfektion: Handskarna ska inte tånkta att rengöras/desinficeras, detta sker på eget ansvar. **Advarsler/ allergiinformasjon:** Använd inte handskar i områden där det förekommer rotterande maskindelar (sågblad, borrar etc.). Risk för indragning! Vissa maskindelar innehåller naturlatex och kan utlösa allergiska reaktioner på allergiker. Konsultera områdesläkare vid hudirritationer eller allergiska reaktioner. Mer information om handskarnas prestanda och vad de innehåller kan erhållas från tillverkaren. **Observera (svetshandskar):** För närvarande finns inget standardiserat kontrollprocess för genomgåendeheten för UV-strålning av handskematerialet. I nuläget tillverkas skyddshandskar för svetsare på ett sådant sätt att de normalt inte släpper igenom någon UV-strålning.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Ved lybsvæveelsenindretninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveissepennng mot driftsbittinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmutsede eller fulle av sveite har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.