

VERNEHANSKER

Kategorie II

PROTECTIVE GLOVES

Category II

DE Benutzerinformation

GB User information

IT Informazioni per l'utente

FR Information à l'attention des utilisateurs

ES Información de usuario

NL Gebruikersinformatie

DK Brugerinformation

NO Brukerinformasjon

FI Tietoa käyttäjälle

SE Användarinformation

TR Kullanıcı bilgisi

PL Informacja dla użytkownika

RO Informații pentru utilizatori



USER INFORMATION

Glove series : 0-8-400-98
Product code : MCH 3766-1
Safety Category : Intermediate safety (Category II)

Glove Description:

A performance glove with Goat Leather along with cut resistant fabric on palm for best abrasion and cut resistant properties. Breathable anti-wet treated four-way spandex with injected TPR for impact protection on back. Elasticated wrist for good fit and comfort. Fabric Kevlar thumb crotch for protection and excellent clinch grip.

"Keep the gloves away from naked flames and potential entanglement risks with moving parts of machines"

The product is in compliance with the PPE Regulation (EU) 2016/425.

Do not expose to open flame.

For multi layers glove, performance level are applicable to the whole glove including all layers

Mechanical test data in accordance with EN388:2016+A1:2018

Mechanical test data	Result	Mechanical Property	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion resistance	Level 2	Abrasion resistance (Cycles)	100	500	2000	8000	-
Cut resistance	Level X	Cut resistance (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear resistance	Level 2	Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-
Puncture resistance	Level 3	Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	-

EN388:2016+A1:2018 TDM Cut Resistance	Level	A	B	C	D	E	F
Result - Level D	Force in Newton	>2	>5	>10	>15	>22	>30

EN388:2016+A1:2018 6.6 Mitigation of the energy of impact	Result
Pass	

Performance levels of Contact Heat in accordance with EN 407:2020

Mechanical test data	Result
Limited flame spread	Level X
Contact Heat	Level 1
Convective Heat	Level X
Radiant Heat	Level X
Small splashes of Molten metal	Level X
Large quantities of Molten metal	Level X

Tested in accordance with EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 and EN ISO 21420:2020.

"X - Not tested"

Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. Please consider Environmental Temperature, Atmospheric conditions, wind speed, Health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

All EU type examinations were carried out by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Colonee, Republic of Ireland. (Notified Body No. 2777) in accordance with EU Regulation 2016/425.

Marking: Name of manufacturer, Address, Style, Lot No, Size, Pictograms & CE Mark.

Storage: Store dry and cool in its original packaging, sheltered from direct light.

Cleaning / Maintenance:

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated conditions if reuse is intended then rinse contaminated Glove in cold water only and throw away badly soiled Gloves. When donning and doffing the gloves, Please ensure that both gloves and hands are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and it is properly fit on the contours and crotches of fingers. In case of contamination/perspiration, take off the glove, allow it to dry before wearing again and/ or discard depending on the condition of glove. Gloves are not washable.

Obsolescence:

When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties for 3 years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user in ascertaining suitability of the glove for its intended use.

Available Sizes:


Glove Size	Hand size is defined in EN ISO 21420
8	M
9	L
10	XL
11	XXL

General:

None of the materials or processes used in the manufacture of these products are known to be harmful to the wearer. The information contained herein is intended to assist the wearer in the selection of personal protective equipment. Please note that the results of the physical tests should also help in glove selection. However, it must be understood that the actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the end user, not the manufacturer, to determine the gloves suitability for the intended use.

Further information may be obtained from manufacturer:

Wenaas Workwear AS, Bruasetvegen 122,
6386 Måndalen, Norway www.wenaas.com



Test results are applicable to palm area of the Glove

DE Schutzhandschuhe / Kategorie II

Der vorliegende Handschuh entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der jeweiligen Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt. Konformitätserklärung / andere Dokumente: siehe www.wenaas.com

I	A: Abriebfestigkeit (0-4) B: Schnittfestigkeit (0-5) C: Weiterreißfestigkeit (0-4) D: Durchstichfestigkeit (0-4)	E: TDM Schnittfestigkeit ISO 13997:1999 (A-F) P: Schutz gegen Stoß (optional) Nur Handschuhe mit Markierung P bieten Schutz vor Stoß.
II	A: Begrenzte Flammenausbildung (0-4)* B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Wärme (0-4) D: Strahlungswärme (0-4)	E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Mengen flüssigen Metalls (0-4) * Nur Handschuhe mit mindestens Leistungsstufe 1 dürfen in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen. Produkte mit dem graphischen Symbol (1) EN 407 bieten keinen Flammenschutz. Nur Produkte mit dem graphischen Symbol (2) EN 407/ EN 12477 Type A/B haben eine Schutzstufe gegen Flammen.
III	A: Konvektive Kälte (0-4)* B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtheit (0-1)*	* Handschuhe mit Leistungsstufe 0 können bei Nässe ihre isolierende Eigenschaft verlieren. Informationen zu maximal zulässiger Exposition (z.B. Temperatur, Dauer) können beim Hersteller angefordert werden.

X: Prüfung nicht durchgeführt oder nicht zutreffend.

0: Der Handschuh fällt unter die Mindestleistungsstufe für die vorgegebene einzelne Gefahr.

Je höher die Leistungsstufe desto höher der Schutzfaktor.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die ermittelten Leistungswerte auf Proben, die aus der Handfläche entnommen wurden. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider.

Diese Benutzerinformation ist mit der spezifischen Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

Lagerung/Verfallszeit: Handschuhe in Originalverpackung kühl 5 - 25 °C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.). Eine bestimmungsgemäße Lagerung wird vorausgesetzt. Die tatsächliche Verfallszeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen.

Gebrauch: Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, atmosphärischen Bedingungen, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 (6.2) nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die TDM Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 (6.3) Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Handschuhe nicht in kontaminiertem Zustand belassen. Beim Anziehen des Handschuhs ist darauf zu achten, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber und trocken sind, die Handschuhgröße stimmt und der Handschuh an den Konturen und in den Fingerbeugen richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweißbildung den Handschuh ausziehen, vor dem erneuten Tragen trocken lassen und/oder je nach Zustand des Handschuhs entsorgen.

Reinigung / Desinfektion: Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise / Allergiker Hinweise: Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein. Weitere Informationen über die Leistung des Handschuhs oder zu Inhaltsstoffen können beim Hersteller angefordert werden.

Hinweis (Schweißerhandschuhe): Derzeit gibt es kein genormtes Prüfverfahren für die Durchlässigkeit von UV-Strahlung von Handschuhmaterialien. Gegenwärtig werden jedoch Schutzhandschuhe für Schweißer so hergestellt, dass sie üblicherweise keine UV-Strahlung durchlassen.

Mit Lichtbogenschweißvorrichtungen ist es nicht möglich, alle Schweißspannung führenden Teile gegen betriebsbedingten Direktkontakt zu schützen. Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschlag, der durch defekte Geräte oder Berühren von spannungsführenden Teilen verursacht wird. Nasse, verschmutzte oder mit Schweiß vollgesogene Handschuhe haben einen verringerten elektrischen Widerstand, was das Risiko eines Stromschlages erhöht.

Bei Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Per Handschuhen nach EN 12477 wird die Ausführung B empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

GB Protective gloves / category II

The present glove fulfils the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and – if it is marked with the UKCA Logo - PPE Regulation 2016/425 as retained in UK law and amended. The requirements of the harmonised standards are fulfilled in respect of the appropriate marking of the glove.

Declaration of conformity/other documents: see www.wenaas.com

I	A: Abrasion resistance (0-4) B: Blade cut resistance (0-5) C: Tear resistance (0-4) D: Puncture resistance (0-4)	E: TDM blade cut resistance ISO 13997:1999 (A-F) P: Protection against impacts (optional) Only gloves with a P marking provide protection against impacts.
II	A: Limited flame spread (0-4)* B: Contact heat (0-4) C: Convective heat (0-4) D: Radiant heat (0-4)	E: Small splashes of molten metal (0-4) F: Large quantity of molten metal (0-4) * Only gloves with at least quality level 1 may come into contact with an open flame. Products with the graphical symbol (1) EN 407 do not offer any protection against flames. Only products with the graphical symbol (2) EN 407/EN 12477 Type A/B are classified as having a protection level against flames.
III	A: Convective cold (0-4)* B: Contact cold (0-4) C: Water resistance (0-1)*	* Gloves of quality level 0 may lose their insulating properties if they become damp. Information on the maximum permissible exposure (e.g. temperature, duration) can be requested from the manufacturer.

X: Test not carried out or not applicable.

0: The glove falls below the minimum quality level for the specified individual hazard.

The protection factor increases with the quality level.
If not specified otherwise, the determined performance data relate to samples that have been taken from the palm. In the case of gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

Storage/shelf-life: Store gloves in their original packaging in a cool (5 - 25 °C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers, etc.). This assumes that the glove is stored in the prescribed manner. The actual expiry date during use cannot be specified generally because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.

Use: These gloves are intended for protection against medium risks. Use protective gloves only for their intended purpose and in the correct size. A check/ risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, atmospheric conditions, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN 388 (6.2) blade cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN 388 (6.3) TDM blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Do not leave gloves in a contaminated state. When pulling on a glove, ensure that both the glove and the hand are clean and dry, that the glove size is correct and that the glove sits correctly in the hand contours and around the finger bends. In the case of soiling/sweat, pull off the glove and allow to dry before putting it on again or, if the glove warrants it, dispose of it.

Cleaning/disinfection: It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.

Disposal: Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with the household waste.

Warnings/allergy notes: Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies.

Note (welding gloves): Currently there is no standardised test procedure for the UV transmittance of glove materials. However, the protective gloves for welders that are currently produced, normally block UV radiation.

Using arc welding safety devices, all parts carrying welding voltage are shielded from direct contact during operation. These gloves do not offer protection against electric shock caused by defective devices or by touching live parts. Gloves that are wet, dirty or soaked with sweat have a reduced electrical resistance, which increases the risk of electric shock.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For the remaining welding methods, style A gloves are recommended.

IT Guanti protettivi / categoria II

Questo guanto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425. I requisiti delle norme armonizzate vengono soddisfatti in base alla marcatura specifica del guanto.

Dichiarazione di conformità / altri documenti: vedere www.wenaas.com

I	A: Resistenza all'abrasione (0-4) B: Resistenza ai tagli (0-5) C: Resistenza alla lacerazione (0-4) D: Resistenza alla perforazione (0-4)	E: Resistenza ai tagli TDM ISO 13997:1999 (A-F) P: Protezione contro lesi urti (opzionale) Solo guanti con marcatura P offrono protezione dagli urti.
II	A: Propagazione limitata della fiamma (0-4)* B: Calore da contatto (0-4) C: Calore convettivo (0-4) D: Calore radiante (0-4)	E: Piccoli spruzzi di metallo fuso (0-4) F: Grandi quantità di metallo liquido (0-4) * Possono entrare a contatto con fiamme libere solo i guanti che presentano come minimo il livello di prestazione 1. I prodotti con il simbolo grafico (1) EN 407 non forniscono protezione contro le fiamme. Solo i prodotti con il simbolo grafico (2) EN 407/ EN 12477 tipo A/B hanno un grado di protezione contro le fiamme.
III	A: Freddo convettivo (0-4)* B: Freddo da contatto (0-4) C: Presenza di penetrazione dell'acqua (0-1)*	* 1 guanti con livello di prestazione 0 possono perdere la loro proprietà isolante in presenza di umidità. Per informazioni sull'esposizione massima consentita (per es. temperatura, durata) rivolgersi al produttore.

X: Controllo non eseguito oppure non applicabile.

0: Il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione minimo per il rischio singolo specificato

Più alto il livello di prestazione, più alto il fattore di protezione.
Salvo diversamente indicato, i valori di prestazione calcolati fanno riferimento a campioni prelevati dal palmo della mano. Nei guanti con due o più strati, la classificazione complessiva non rispetta necessariamente la prestazione dello strato più esterno.

La presente informazione per l'utente deve essere utilizzata congiuntamente alle informazioni specifiche del prodotto allegate alla confezione.

Conservazione/data di scadenza: Conservare i guanti nella loro confezione originale, in luogo fresco (5 - 25 °C) e asciutto, senza appoggiarli sopra ulteriori carichi, tenendoli in particolare lontano dalla luce diretta del sole. Non stoccare nei pressi di fonti di ozono (p. es. stampanti e fotocopiatrici laser). Conservare il prodotto in modo conforme. La data di scadenza effettiva in uso non può essere indicata in modo approssimativo in quanto dipende dalle condizioni quadro presenti in sede applicativa. Si dovrà tuttavia effettuare una valutazione del rischio individualizzata nel caso singolo.

Uso: Questi guanti sono progettati per proteggere da rischi medi. Utilizzare sempre guanti protettivi della misura corretta per il solo settore di applicazione previsto. Effettuare una verifica/valutazione del rischio per accertare che i guanti siano idonei per l'utilizzo previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della certificazione in funzione di temperatura, condizioni atmosferiche, usura e degradazione. Qualora sia indicata una protezione dagli urti, l'ambito di protezione non è applicabile alle dita. Se si verifica uno smussamento durante la prova di resistenza ai tagli, i risultati di detta prova condotta in conformità alla norma EN 388 (6.2) sono da interpretarsi come puramente indicativi, mentre la prova di resistenza ai tagli TDM condotta in conformità alla norma EN 388 (6.3) fornisce risultati di riferimento relativamente alla prestazione. Prima dell'uso, controllare se i guanti presentano anomalie come fori, crepe o altri difetti, come p. es. scolorimento. I guanti danneggiati non devono mai essere usati. Non lasciare i guanti in uno stato di contaminazione. Quando si indossa il guanto, devono essere puliti e asciutti sia il guanto che la mano, la taglia del guanto deve essere quella giusta e il guanto deve aderire bene al contorno della mano e alle pieghe delle dita. Se il guanto si sporca / fa sudare, togliere il guanto, farlo asciugare prima di indossarlo nuovamente e/o smaltirlo a seconda dello stato.

Pulizia / disinfezione: Una pulizia/disinfezione non è prevista per questi guanti e ha luogo sotto la propria responsabilità.

Smaltimento: I guanti usati devono essere smaltiti conformemente alle prescrizioni di smaltimento dei rifiuti e alle prescrizioni delle autorità locali. I guanti non usati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze / indicazioni per allergici: Non indossare guanti in prossimità di parti di macchine rotanti (lame di seghe, trapani, ecc.). C'è il pericolo di essere trascinati! Alcuni modelli di guanti contengono lattice naturale e possono causare reazioni allergiche in soggetti allergici. In caso di irritazioni cutanee o di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al medico. Maggiori informazioni sulla prestazione del guanto o sui materiali utilizzati possono essere richieste al produttore.

Indicazioni (guanti per saldatura): Al momento non esiste un metodo di prova standardizzato per la permeabilità delle radiazioni UV dei materiali per guanti. Tuttavia attualmente i guanti per saldatura vengono prodotti in maniera tale da non lasciar filtrare i raggi ultravioletti.

Con le apparecchiature per la saldatura ad arco non è possibile proteggere tutti i componenti principali, sottoposti a corrente di saldatura, dal contatto diretto durante il funzionamento. Questi guanti non offrono alcuna protezione contro la folgorazione che può essere causata da apparati difettosi o dal contatto con i componenti sotto tensione. Guanti umidi, sporchi o sudati presentano scarsa resistenza al passaggio di cariche elettriche, fattore che aumenta il rischio di folgorazione.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

Per i guanti conformi alla norma EN 12477 si consiglia il modello B nelle applicazioni che richiedono un'elevata destrezza nelle dita, p. es., per la saldatura WIG. Per i restanti modelli di saldatura si consigliano guanti del modello A.

FR Gants de protection / Catégorie II

Ce gant est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Les exigences des normes harmonisées sont satisfaites conformément au marquage correspondant du gant.

Déclaration de conformité / autres documents : voir www.wenaas.com

I	A: Résistance à l'abrasion (0-4) B: Résistance à la coupe (0-5) C: Résistance à la déchirure (0-4) D: Résistance à la perforation (0-4)	E: Résistance à la coupe TDM ISO 13997:1999 (A-F) P: Protection contre les chocs (en option) Seuls les gants avec le marquage P offrent une protection contre les chocs.
----------	--	--

(ES) Guantes de protección / categoria II

Estos guantes cumplen los requisitos del reglamento (UE) 2016/425. Los requisitos de las normas armonizadas se cumplen de acuerdo con la identificación respectiva de los guantes.
Declaración de conformidad/otros documentos: véase www.wenaas.com

I	A: resistencia a la abrasión (0-4) B: Resistencia al corte (0-5) C: resistencia al desgarrado progresivo (0-4) D: resistencia a la perforación (0-4)	E: resistencia al corte TDM ISO 13997:1999 (A-F) P: Impacto/beschermer (optioneel) P: protección contra golpes (opcional) Sólo los guantes con marca P ofrecen protección contra impacto.
----------	---	---

II	A: formación limitada de llama (0-4)* B: calor por contacto (0-4) C: calor por convección (0-4) D: calor radiante (0-4)	E: salpicaduras pequeñas de metal fundido (0-4) F: grandes cantidades de metal líquido (0-4) * Solo los guantes con al menos un nivel de eficacia 1 pueden entrar en contacto con una llama abierta. Los productos con el símbolo gráfico (1) EN 407 no brindan protección frente a llamas. Solo los productos con el símbolo gráfico (2) EN 407/EN 12477 tipo A/B tienen un nivel de protección frente a llamas.
-----------	--	---

III	A: frío convectivo (0-4)* B: Frío por contacto (0-4) C: Impermeabilidad al agua (0-1)*	E: Handschoenen met capaciteitsniveau 0 kumen in vochtige omstandigheden hun isolerende eigenschappen verliezen. Informatie over maximaal toegestane blootstelling (bijv. temperatuur, duur) kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden. * Los guantes con nivel de eficacia 0 pueden perder sus propiedades aislantes en condiciones húmedas. Es posible solicitar al fabricante información sobre la máxima exposición permitida (p. ej. temperatura, duración).
------------	---	---

X: Comprobación no realizada o no aplicable.	
Ø: Los guantes entran dentro del nivel de eficacia mínimo para el riesgo individual preestablecido.	
Quanto mayor sea el nivel de eficacia, tanto mayor es el factor de protección. Siempre que no se indique otra cosa, los valores de eficacia determinados se refieren a muestras extraídas de la palma de la mano. En guantes con dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente la eficacia de la capa más externa.	
Esta información de usuario ha de usarse junto con la información específica de producto que se adjunta con el embalaje.	

Almacenamiento/vida útil: Los guantes han de guardarse en su embalaje original en condiciones frescas (5-25°C) y secas, sin carga de peso adicional y sobre todo protegidos de la luz solar directa. No guardar los guantes cerca de fuentes de ozono (p. ej. impresoras o copiadoras láser, etc.). Se presupone un almacenamiento conforme a las instrucciones del fabricante. Si el uso no puede indicarse globalmente, se indica en la etiqueta. Este tipo de almacenamiento puede ser necesario para garantizar la calidad de los guantes durante el uso. Los guantes deben almacenarse en condiciones adecuadas para el uso previsto, pues las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las condiciones de prueba de tipo en función de la temperatura, condiciones atmosféricas, abrasión y degradación. Si se indica una prohibición contra el golpeo, el ambiente o la protección no se aplica a los dedos. Si se produce embolamiento durante la prueba de resistencia al corte, los resultados de dicha prueba según EN 388 (6.2) solo han de entenderse como indicaciones, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM según EN 388 (6.3) proporciona resultados de referencia sobre eficacia. Antes de su utilización, los guantes han de verificarse en cuanto a fallos, como agujeros, roturas u otros defectos (p. ej. decoloración). Los guantes dañados no deben utilizarse en ningún caso. No dejar los guantes en estado contaminado. Al ponerse los guantes hay que asegurarse de que tanto el guante como la mano estén limpios y secos, que la talla de guante sea la correcta y que el guante quede bien ajustado en los contornos y en los nudillos. Si hay suciedad en los guantes o si se sueda, hay que secarse los guantes, dejarlos secar antes de volver a ponerse/los o eliminarlos, según el estado del guante.

Limpieza / desinfección: Para estos guantes no se ha previsto ninguna limpieza/desinfección, lo cual quedaría dentro de la responsabilidad propia.

Eliminación: Los guantes usados han de eliminarse de acuerdo con la normativa sobre eliminación de residuos y prescripciones de las autoridades locales. Se puede hacer una eliminación de los guantes sin usar con la basura doméstica.

Indicaciones de advertencia y para personas alérgicas: No usar guantes en la zona de piezas de máquina giratorias (hojas de sierra, brocas, etc.). ¡Existe riesgo de arrastre! Algunos modelos de guantes contienen látex natural y pueden provocar reacciones en personas alérgicas. En caso de irritaciones de piel o reacciones alérgicas, consulte a un médico de inmediato. Para obtener información sobre la eficacia de los guantes o las sustancias contenidas, contactar con el fabricante. **Indicación (guantes para soldadores):** Actualmente no existe un procedimiento de comprobación normalizado para la penetración de radiación ultravioleta en materiales de guantes. Sin embargo, es posible probar guantes de protección para soldadores de forma que no dejen pasar ninguna radiación ultravioleta.

Con dispositivos de soldadura por arco eléctrico no es posible proteger todas las piezas bajo tensión de soldadura contra contacto directo condicionado por el servicio. Estos guantes no ofrecen ninguna protección contra descarga eléctrica provocada por aparatos defectuosos o bajo tensión. Los guantes no deben utilizarse en presencia de aparatos defectuosos o en presencia de aparatos eléctricos defectuosos, tales como empalmados en sudor tienen una resistencia eléctrica reducida, lo cual aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Para guantes según EN 12477 se recomienda la versión B si se requiere un alto nivel de protección y la versión A si se requiere un nivel de protección más bajo.

Para los demás procedimientos de soldadura se recomiendan guantes de la versión A.

(NL) Veiligheidshandschoenen / categorie II

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Richtlijn (EG) 2016/425. De markeringen op de handschoenen geven aan dat aan de vereisten van de geharmoniseerde normen is voldaan.
Conformiteitsverklaring / andere documenten: zie www.wenaas.com

I	A: Slijtsterkte (0-4) B: Snijweerstand (0-5) C: Scheurweerstand (0-4) D: Doorsteekweerstand (0-4)	E: TDM snijweerstand ISO 13997:1999 (A-F) P: Impactbescherming (optioneel) Alleen handschoenen met marking P bieden bescherming tegen impact.
----------	--	---

II	A: Beperkte vlamvorming (0-4)* B: Contactwarmte (0-4) C: Convectieve warmte (0-4) D: Stralingswarmte (0-4)	E: Kleine spetteren van gesmolten metaal (0-4) F: Grote hoeveelheden vloeibaar metaal (0-4) * Alleen handschoenen met ten minste 1 prestatieniveau 1 mogen in contact komen met een open vlam. Producten met het grafische symbool (1) EN 407 bieden geen bescherming tegen vlammen. Alleen producten met het grafische symbool (2) EN 407/EN 12477 type A/B hebben een beschermingsniveau tegen vlammen.
-----------	---	---

III	A: Convectieve koude (0-4)* B: Contactkoude (0-4) C: Waterdichtheid (0-1)*	E: Handschoenen met capaciteitsniveau 0 kunnen in vochtige omstandigheden hun isolerende eigenschappen verliezen. Informatie over maximaal toegestane blootstelling (bijv. temperatuur, duur) kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden. * Los guantes con nivel de eficacia 0 pueden perder sus propiedades aislantes en condiciones húmedas. Es posible solicitar al fabricante información sobre la máxima exposición permitida (p. ej. temperatura, duración).
------------	---	--

X: Controle niet uitgevoerd of niet van toepassing.	
Ø: De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar.	
Hoe hoger het capaciteitsniveau des te hoger de beschermingsfactor. Tenzij anders vermeld, hebben de vastgestelde vermogenswaarden betrekking op monsters van de handpalm. Bij handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de totale classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag.	

Deze gebruikersinformatie dient samen met de specifieke productinformatie uit de verpakking te worden gebruikt. **Opslag/houdbarheid:** Bewaar de handschoenen in de originele verpakking op een koel en droge plaats van 5- 25°C, zonder extra gewicht en bescherm ze vooral tegen direct zonlicht. Niet in de buurt van ozonbronnen (bijv. lasersprinters, -kopiëerapparaten, enz.) Opslag onder de opgegeven omstandigheden is een absolute vereiste. De reële maximale levensduur in gebruik kan niet algemeen worden opgegeven, omdat die afhankelijk is van de omstandigheden bij gebruik. Er moet in elk geval een individuele risico-evaluatie per afzonderlijk gebruik worden uitgevoerd. **Gebruik:** Deze handschoenen zijn ontworpen ter bescherming tegen middelzware risico's. Gebruik veiligheidshandschoenen enkel voor het bestemde doel, en gebruik steeds de juiste maat. Er moet een controle/risicobeoordeling worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het hangen van de handschoenen aan de handgaten kan de bescherming tegen de omgeving en de degradatie kunnen verschillen van die van typekeuring. Wanneer een beveiliging tegen schokken is aangegeven, geldt de niet voor de vingers. Indien tijdens de snijweerstandstest afstomping optreedt, moeten de resultaten van de snijweerstandstest conform EN 388 (6.2) alleen worden begrepen als aanwijzingen, terwijl de snijweerstandstest op EN 388 (6.3) referentieresultaten oplevert met betrekking tot de prestaties. Vóór gebruik moeten de handschoenen worden gecontroleerd op defecten zoals gaten, scheuren of andere markeringen, zoals bijv. verkleuring. Beschadigde handschoenen mogen in geen geval worden gebruikt. Laat handschoenen niet in verontreinigde toestand. Bij het aantrekken van de handschoenen moet erop worden gelet dat zowel de handschoen als de hand schoen en droog zijn, dat de handschoenen juist is en dat de handschoen goed aansluit op de omtrek en in de holte van de vingers. Bij vervuiling / zweethoofing handschoen uittrekken, laten drogen alvorens opnieuw te dragen en/of weggoien, afhankelijk van de toestand van de handschoen.

Reiniging / desinfectie: Reinigen / desinfecteren is voor deze handschoenen niet voorzien, en wordt onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd.

Afvoer: Gebruikte handschoenen moeten overeenkomstig de afvoervoorschriften voor vervuiling en de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. Ongebruikte handschoenen kunnen niet het huisvuil worden afgevoerd.

Waarschuwing / opmerkingen i.v.m. allergie: Draag binnen het bereik van draaiende machinedelen (zaagbladen, boren etc.) geen handschoenen. Er bestaat gevaar voor mogelijke handschoenallergieën en contactallergieën op producten van natuurlijke latex, en kunnen bij mensen met een allergie een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg bij huidirritaties of allergische reacties onmiddellijk een arts. Meer informatie over de prestaties van de handschoen of de bestanden kunnen bij de fabrikant worden aangevraagd.

Opmerking (lashandschoenen): Er is momenteel geen gestandaardiseerde controleproces voor de doortraathoud van UV-straling van handschoenen met handschoenmateriaal. Op dit moment zijn echter beschermende veiligheidshandschoenen zo gemaakt, dat ze normaliter geen UV-straling doorlaten.

Bij booglasapparatuur is het niet mogelijk om de bescherming van alle onder de las spanning staande contact bij het werken te beschermen. Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken die veroorzaakt wordt door defecte apparatuur of contact met onder spanning staande delen. Váde, snavseleed eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det ikke muligt at beskytte alle dele der føre svejsepassandng mod direkte driftsrelateret kontakt. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod elektrisk stød, som forårsages af defekte apparater eller berøring af strømførende dele. Våde, snavsedle eller sveedgennevmáedede handschoen har en reduceret elektrisk modstand, der øger risikoen for elektrisk stød.

(DK) Beskyttelseshandsker / kategori II

Denne handske opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425. Kravene i de harmoniserede standarder opfylder tilsvarende den pågældende markering i handsken.
Konformitetserklæring / andre dokumenter: se www.wenaas.com

I	A: Sildstyrke (0-4) B: Snitstyrke (0-5) C: Rivstyrke (0-4) D: Punterking (0-4)	E: TDM-snitstyrke ISO 13997:1999 (A-F) P: Beskyttelse mod slag og stød (ekstrastrykt) Bare handsker med markering P byr på beskyttelse mod stød.
----------	---	--

II	A: Begrænset flammendannelse (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Varmesolvarme (0-4) D: Strålevarme (0-4)	E: Små dråber af smeltet metal (0-4) F: Store mængder af flydende metal (0-4) * Kun handsker med mindst ydelsesniveau 1 må komme i kontakt med åben ild. Produkter med det grafiske symbol (1) EN 407 giver ingen brandhæmning. Kun produkter med det grafiske symbolet (2) EN 407/EN 12477 type A/B har et beskyttelsesniveau mod flammer.
-----------	---	---

III	A: Kuldeisolering (0-4)* B: Kontaktkulde (0-4) C: Vandgenembrængning (0-1)*	E: Handsker med ydelsesniveau 0 kan miste deres isolerende egenskaber ved våde betingelser. Information om maksimalt tilladt eksponering (f. eks. temperatur, varighet) kan du få ved forespørgsel til producenten.
------------	--	--

X: Test ikke udført eller ikke relevant.	
Ø: Disse handsker falder under minimumsydelsesniveauet for de fastsatte enkelte risici.	
Jo højere ydelsesniveau desto højere er beskyttelsesfaktoren. Medmindre andet er angivet, refererer de beregnede ydelsesværdier til prøver taget fra håndflader. For handsker med to eller flere lag gjenstår den samlede klassificering ikke ubetinget styrken og egenskaberne af det yderste lag.	

Denne brugerinformation skal bruges sammen med den i emballagen vedlagte specifikke produktinformation. **Opbevaring/holdbarhed:** Opbevar handskerne tørt og køligt ved 5-25°C i den originale emballage uden yderligere belastning, og beskyt dem især mod direkte sollys. Må ikke opbevares i nærheden af ozonkilder (f. eks. laserprintere, kopiapparat etc. En formålsbestemt opbevaring forudsætter. Den faktiske holdbarhed i brug kan ikke angives generelt, da denne er afhængig af betingelserne under brugen. Der skal i alle tilfælde foretages en individuel risikovurdering i det enkelte tilfælde. **Anvendelse:** Disse handsker er beregnet til beskyttelse mod moderate risici. Anvend altid kun beskyttelseshandsker til det tiltenkte anvendelsesområde og i den rigtige størrelse. Der skal foretages en kontrol/risikovurdering for at sikre, at betingelserne er egnet til den aktuelle anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra dem ved typeafprøvningen afhængigt af temperatur, atmosfæriske forhold, slid og nedbrydning. Hvis der er angivet en beskyttelse mod stød, gælder beskyttelsesniveauet ikke for fingrene. Opstår der slid under snitstyrketesten, skal resultatene fra denne test iht. EN 388 (6.2) kun ses som henvisninger, hvorimod TDM-testen iht. EN 388 (6.3) giver referenceresultater vedrørende ydelsen. Inden brugen skal handskerne kontrolleres for enhver form for fejl, såsom huller, revner eller andre mangler, som f. eks. misfarvning. Anvend under ingen omstændigheder fejlbefærdede handsker. Efterlad aldrig handsker i en kontamineret tilstand. Når handskerne trækkes på, skal sørges for, at både handsken og hånden er rene og tørre, handskestrængen stemmer og handsken sidder rigtig i konturen og i de hvide tårer, før de bæres igen. Hvis handskerne tilfældet er forringet, skal de borts kaffes.

Rengøring / desinfektion: En rengøring/desinfektion er ikke forutsat og må bare gøres på eget ansvar.

Afvallsbehandling: Brukte handsker skal kastes i henhold til forskrifterne for graden af forurensning samt i henhold til de aktuelle lokale forskrifter. Ubrukte handsker kan kastes sammen med husholdningsaffaldet.

Reinngøring / desinfektion: En rengøring/desinfektion er ikke tiltenkt for disse handsker og sker på eget ansvar.

Bortskaffelse: Brugte handsker skal bortskaffes i henhold til bortskaffelsesforskrifter, tilsundngning og lokale bestemmelser. Ubenyttede handsker kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Advarsels/henvisninger / allergikerhenvisninger: Anvend ikke handsker i forbindelse med roterende maskindeler (sagblader, boremaskiner). Handskene kan sætte seg fast! Noen handskemodeller indeholder naturlatex, og kan fremkalte allergiske reaktioner hos allergikere. Ved hudirritationer eller allergiske reaktioner må du altid ta kontakt med lægen. For nærmere information om yelsen til handsken eller indholdstoffer kan du ta kontakt med producenten.

Instruks (sveisehandsker): For tiden findes det ingen normerte produktprosser ang. gennemtrængning av UV-strålning for handskemateriale. Per i dag fremstilles vernehansker for sveisere på en slik måte at de vanligvis ikke slipper gjennom UV-strålning.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berøring av spenningsførende delar. Handsker som er våte, tilsmusset eller fulle av svette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for stød.

Med lysbuesveiseslættninger er det mulig å beskytte alle deler som fører sveisepassandng mot driftsbitinget direktekontakt. Denne handsken gir ingen beskyttelse mot stød, som er forårsaget av defekte apparater eller berø